



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю
Западный территориальный отдел

614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Тел. (8-342) 284-11-26, факс 284-07-29
E-mail: ztoros@rambler.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «20» _____ ноября _____ 2023 № 1242

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Сысольская, 4.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Высотин В.Д.
(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**
"Верещагинский образовательный комплекс" (далее - МБОУ «ВОК»), ИНН
5933012300, ОГРН 1205900001515 на основании результатов проведения
профилактического визита в рамках осуществления федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 20.11.2023 г. № 2339)
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

На 15.11.2023 г. по адресу: По адресу: 617108, ПК, Верещагинский ГО, п. Субботники, ул.
Советская, 22. Выявлены нарушения обязательных требований, установленных:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20) ;

1. В музыкальном зале покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной
обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В пищеблоке покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие
проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является
нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, Верещагинский ГО, д. Рябины, ул. Птицеводов, 3

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В раздевалке младшей разновозрастной группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой младшей разновозрастной группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением;

В буфет раздаточной младшей разновозрастной группы покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете младшей разновозрастной группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне младшей разновозрастной группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой старшей разновозрастной группы покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей разновозрастной группы покрытие потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете старшей разновозрастной группы покрытие потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В пищеблоке покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

2.В раздевалке младшей разновозрастной группы мебель (шкафчики) имеют повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП2.4.3648-20

3. В групповой старшей разновозрастной группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

4.В пищеблоке санитарно-техническое оборудование (труба воды, труба вентиляции) имеют дефекты, что является нарушением п.2.4.11 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 140

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В пищеблоке покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки(около вентиляционной трубы), затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет - раздаточной ясельной группы покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке ясельной группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет - раздаточной первой младшей группы покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете первой младшей группы покрытие стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

3. В пищеблоке санитарно-техническое оборудование (труба вентиляции) имеют дефекты, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20

4. В раздевалке старшей группы мебель (шкафчики) имеют повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20

По адресу: 617106, ПК, Верещагинский ГО, с. Путино, ул. Комсомольская, 14;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1.В старшей, подготовительной и средней группе в спальнях отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617113, ПК, Верещагинский ГО, с. Сепыч, ул. Ленина, 10;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1.Отделка потолка в туалете разновозрастной группы раннего и младшего возраста имеет дефекты и повреждения, а именно: отслоение покрасочного слоя, штукатурки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617113, ПК, Верещагинский ГО, д. Ивашково, ул. Школьная, 8;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1.Отделка стены в спортивном зале имеет дефекты и повреждения, а именно: отслоение покрасочного слоя, штукатурки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617100, ПК, Верещагинский ГО, д. Заполье, ул. Лесная, 7;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1.В разновозрастной группе в спальне отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Советская, 44

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В групповой подготовительной “А” группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете подготовительной “А” группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке подготовительной “А” группы покрытие стен и потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне подготовительной “А” группы покрытие стен и потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе второй группы раннего возраста покрытие стен и потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне второй группы раннего возраста покрытие стен и потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке второй группы раннего возраста покрытие стен и потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В пищеблоке покрытие стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе средней группы покрытие стен и потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете средней группы покрытие потолка и стен имеет повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне средней группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе – спальне второй младшей группы стены(подоконники) имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спортивном зале покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе – спальне подготовительной “Б” группы стены и потолки имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете подготовительной “Б” группы стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке старшей группы стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей группы стены и потолок имеют повреждения и следы протекания, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете старшей группы стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

2. В спальне подготовительной “А” группы покрытие пола имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе второй группы раннего возраста покрытие пола имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне второй группы раннего возраста покрытие пола имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП2.4.3648-20

3. В спальне подготовительной “А” группы санитарно-техническое оборудование (трубы) имеют дефекты;

В раздевалке второй младшей группы санитарно-техническое оборудование (трубы) имеют дефекты, что является нарушением п.2.4.11 СП2.4.3648-20

4. В раздевалке старшей группы мебель (скамейка, шкафчики) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке второй младшей группы мебель (скамейка, шкафчики) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке средней группы мебель (скамейка) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке подготовительной “Б” группы мебель (скамейка) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой подготовительной “А” группы мебель (шкафчик) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 48А

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В групповой группы раннего возраста, покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке группы раннего возраста, покрытие стен и потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В кладовке группы раннего возраста, покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете второй младшей группы, покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой первой младшей группы, покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете первой младшей группы, покрытие потолка и стен имеют следы протечек и повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В кладовке первой младшей группы, покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств⁴

В раздевалке первой младшей группы, покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В пищеблоке, покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой подготовительной группы, покрытие стен и потолка имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне подготовительной группы, покрытие стен и потолка имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В музыкально-спортивном зале, покрытие потолка имеют следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой средней группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете средней группы, покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой старшей группы покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей группы покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете старшей группа покрытие потолка и стен имеют следы протечки и повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей группа покрытие стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20.

2.В спальне старшей группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов;

В туалете второй младшей группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов;

В туалете первой младшей группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

3.В групповой подготовительной группы санитарно-техническое оборудование (трубы) имеют дефекты;

В раздевалке средней группы санитарно-техническое оборудование (вентиляция) имеет следы протечки, что является нарушением п.2.4.11 СП2.4.3648-20.

4.В кладовке группы раннего возраста, имеется трещина на стекле;

В раздевалке группы раннего возраста, имеется трещина на стекле, что является нарушением п.2.8.3. СП 2.4.3648-202.4.3648-20.

5.В раздевалке первой младшей группы, мебель (шкафчики) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой подготовительной группы, мебель (стол) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой средней группы, мебель (шкафчик для кастрюль, столовых приборов и тарелок), комод для игрушек имеют повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП2.4.3648-20

6.В групповой подготовительной группы, покрытие пола имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Восточная, 2

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В игровой группы компенсирующей направленности покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне, туалете, буфет раздаточной, групповой, раздевалке группы раннего возраста покрытие потолка и стен имеют дефекты и повреждения, а также следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В первой младшей группе: раздевалке, спальне, групповой, туалете, буфет раздаточной, покрытие потолка и стен имеют дефекты и повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

На пищеблоке в горячем цехе, камере охлаждения, мясе рыбном цехе, овощном цехе, кладовой сухих продуктов, комнате персонала, коридоре, покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне, групповой, туалете, второй младшей группы, покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спортзале, покрытие потолка и стен имеют дефекты и повреждения, а также следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В музыкальном зале, покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В подготовительной группе: в раздевалке, спальне, групповой, туалете, буфет раздаточной, покрытие потолка и стен имеют дефекты и повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне, групповой, туалете, буфет раздаточной старшей группы, покрытие потолка и стен имеют дефекты и повреждения, а также следы протечек, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке, спальне, групповой, туалете средней группы, покрытие потолка и стен имеют дефекты и повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Ленина, 48

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В раздевалке первой младшей группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой первой младшей группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете первой младшей группы покрытие потолка и стен имеет следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет раздаточной первой младшей группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, а также следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В пищеблоке покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете второй младшей группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне второй младшей группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей группы покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете старшей группы покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет -раздаточной старшей группы покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке подготовительной к школе группы "А" покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой подготовительной к школе группы "А" покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет - раздаточной подготовительной к школе группы "А" покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете подготовительной к школе группы "А" покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне подготовительной к школе группы “А” покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В музыкальном зале покрытие потолка и стен имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке подготовительной к школе группы “Б” покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой подготовительной к школе группы “Б” покрытие и стен имеет повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке средней группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой средней группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете средней группы покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет - раздаточной средней группы покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

2. В туалете подготовительной к школе группы “Б” санитарно-техническое оборудование (трубы) имеют дефекты, что является нарушением п.2.4.11 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 50

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В раздевалке второй младшей группы покрытие потолка имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете второй младшей группы, покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе средней группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет - раздаточной средней группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете первой младшей группы, покрытие потолка и стен имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке первой младшей группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой старшей группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей группы (бывшей групповой 6 группы) покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

2. В раздевалке второй младшей группы покрытие пола имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП2.4.3648-20

3. В раздевалке второй младшей группы, мебель (шкафчики) имеют повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке подготовительной группы мебель (шкафчики) имеют повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке первой младшей группы мебель (шкафчики) имеют повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20

По адресу: 617101, ПК, Верещагинский ГО, п. Зюкайка, ул. Пугачева, 27;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1.В спальне второй младшей группы пол имеет повреждение (трещина), затрудняющая проведение важной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне подготовительной группы покрытие пола (линолеум) имеет повреждение, затрудняющая проведение важной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617101, ПК, Верещагинский ГО, с. Вознесенское, ул. Ленина, 38 а;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1.В старшей и средней группе в спальнях отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Мичурина, 58

На 16.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В групповой группы раннего возраста стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке группы раннего возраста стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете группы раннего возраста стены и потолок имеют повреждения и следы протекания, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет - раздаточной группы раннего возраста №3 стена имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете группы раннего возраста №3 стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке группы раннего возраста №3 стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете средней группы стены и потолок имеют повреждения и следы протекания, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке младшей группы потолок имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете младшей группы потолок и стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В коридоре групповой ячейкой, стены имеют повреждения и следы протекания, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В пищеблоке потолок и стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

2. В раздевалке младшей группы мебель (шкафчики) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Рудого, 76

На 16.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В раздевалке младшей группы стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой младшей группы стены и потолок имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете младшей группы стены и потолок имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет – раздаточной младшей группы стены и потолок имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В пищеблоке стены и потолок имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В музыкально спортивном зале стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке средней группы стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке старшей группы стены(правая оконная стена) имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей группы стены и потолок имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 81

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В туалете первой младшей группы покрытие потолка имеет повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой второй младшей группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете второй младшей группы покрытие потолка и стен имеет повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне второй младшей группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе подготовительной А группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне подготовительной А группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке старшей группы покрытие потолка имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе старшей группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете старшей группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне средней группы покрытие потолка и стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете средней группы покрытие стен имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

2. В туалете средней группы раннего возраста, имеется трещина на стекле;

В туалете подготовительной А группы раннего возраста, имеется трещина на стекле;

В туалете старшей группы раннего возраста, имеется трещина на стекле, что является нарушением п.2.8.3. СП2.4.3648-20

3. В спальне старшей группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов;

В спальне первой младшей группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов;

В спальне средней группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов;

В раздевалке второй младшей группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов;

В спальне второй младшей группы отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

4. В туалете первой младшей группы мебель (шкафчик) имеют повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП2.4.3648-20

5. В раздевалке подготовительной А группы покрытие пола имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП2.4.3648-20

По адресу: 617104, ПК, Верещагинский ГО, д. Нижнее Галино, ул. Советская, 9

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. Территория по периметру не ограждена забором, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, Верещагинский ГО, д. Бородули, ул. Тетеновых, 10

На 16.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В буфет раздаточной разновозрастной группы стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете разновозрастной группы стены и потолок имеют повреждения и следы протеканий, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой разновозрастной группы стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

2. Детский сад не окружен забором по периметру, что является нарушением п.2.2.1 СП2.4.3648-20

3. В спортивном зале разновозрастной группы пол имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП2.4.3648-20

4. В раздевалке разновозрастной группы мебель (скамейка) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП2.4.3648-20

По адресу: 617112, ПК, Верещагинский ГО, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13

На 16.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В раздевалке разновозрастной группы стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой разновозрастной группы стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальней разновозрастной группы стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете разновозрастной группы стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, Верещагинский ГО, д. Тюриково, ул. Набережная, 5

На 16.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В туалете разновозрастной группы стены и потолок имеют повреждения и следы протеканий, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой разновозрастной группы стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 52

На 16.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20, а именно:

1. В спальне группы раннего возраста № 3 стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете группы раннего возраста № 3 стены и потолки имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке группы раннего возраста № 3 стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В буфет-раздаточной группы младшего возраста № 1 стены имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В туалете группы младшего возраста № 1 стены и потолок имеют повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке группы младшего возраста № 1 стены имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В группе старшей группы стены и потолок имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне старшей группы стены и потолок имеют повреждения и следы протечки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке старшей группы мебель (скамейка) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В раздевалке подготовительная группа № 7 мебель (скамейка) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне средней группы №11 мебель (кровать) имеет повреждения покрытия, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20

3. В спальне подготовительная группа № 7 пол имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне группы раннего возраста № 4 пол имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В спальне группы раннего возраста № 5 пол имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В групповой средней группы №11 пол имеет повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20

4. На батареях в коридоре 2го этажа между старшей группы и подготовительной группой № 9, отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов;

В раздевалке средней группы №11 отсутствует ограждающее устройство отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

5. В группе старшей группы, имеется трещина на стекле, что является нарушением п.2.8.3. СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

МБОУ «ВОК»,

фактический адрес:

617101, ПК, Верещагинский ГО, с. Вознесенское, ул. Ленина, 38 а;

617113, ПК, Верещагинский ГО, д. Ивашково, ул. Школьная, 8;

617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Заполье, 16;

617113, ПК, Верещагинский ГО, с. Сепыч, ул. Ленина, 10;

617106, ПК, Верещагинский ГО, с. Путино, ул. Комсомольская, 14;

617101, ПК, Верещагинский ГО, п. Зюкайка, ул. Пугачева, 27;

617104, ПК, Верещагинский ГО, д. Нижнее Галино, ул. Советская, 9;

617112, ПК, Верещагинский ГО, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13;

617120, ПК, Верещагинский ГО, д. Бородули, ул. Тетеновых, 10;

617120, ПК, Верещагинский ГО, д. Тюриково, ул. Набережная, 5;

617120, ПК, г. Верещагино, ул. Советская, 44;

617120, ПК, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 140;

617108, ПК, Верещагинский ГО, п. Субботники, ул. Советская, 22;

617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 52;

617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 81;

617120, ПК, г. Верещагино, ул. Мичурина, 58;

617120, ПК, г. Верещагино, ул. Рудого, 76;
617120, ПК, Верещагинский ГО, д. Рябины, ул. Птицеводов, 3;
617120, ПК, г. Верещагино, ул. Ленина, 48;
617120, ПК, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 50;
617120, ПК, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 48А;
617120, ПК, г. Верещагино, ул. Восточная, 2;, ИНН 5933012300, ОГРН 1205900001515, юридический адрес:
Верещагинский ГО, г.Верещагино, ул.Звезды, д.65.

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «30» августа 2024 года:

Устранить выявленные нарушения, а именно:

1. В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 обеспечить покрытие потолка в соответствии с санитарным законодательством;
2. В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 обеспечить покрытие мебели позволяющим проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
3. В соответствии с п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить все отопительные приборы ограждающим устройством;
4. В соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты санитарно-технического оборудования (трубы воды, трубы вентиляции и т.п);
5. В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить покрытие пола в соответствии с санитарным законодательством;
6. В соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 провести замену поврежденных стёкол на цельные.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МБОУ «ВОК»**.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: г.Пермь, ул. Сысольская, д.4, на адрес: ztoros@rambler.ru (8-342)-284-07-29, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)


Специалист-эксперт ЗТО

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Высотин В.Д.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» ноября 2023г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)